



stalen kolom aan binnenzijde 60 min. brandw. bekl.

magazijn

hrc-hoofdw. vloerplaats

stalen balken 50 min brandw bekl

toilet met geruisarm nes leid. toilet / aanr. flex. bev.

koz. meranti + dubb. gi. aansluitingen
- baksteen
- 75 mm steenwol
- bek. tot 100 mm

trap stopen
houten vloer repareren

draadglas in openingen

calibel 10+20 mm

alle stand. en h.w.a. bekleeden
- 50 mm steenwol
- gipsk.pl./w.v.m. + regel.w.

aanmets. met betonbl.

glazen dak vervangen door:
- houten balklaag
- plaf. 60 min. brandw.
- underlayment + 2- lgs. dakb.
- isol. R=2.0 + grind

onderz. luik 60 min brandw. bekl.
luik kelder

fietsenberging

sparingen 60 min. brandw. dichten

calibel 10+20 mm

onderz. trap 60 min brandw.

winkel

verl. plafond 25 mm h.w.c. plaat

woningsch. wand
- 70 mm durox G4/600
- 50 mm steenwol
- 70 mm durox G4/600
- calibelplaat 10+20 mm

meterkast
inw. min. 350/700 mm
wanden 70 mm gasbeton

vloertegels in hal

hal

etelage

begane grond